



¡Todas las ventajas están aquí!

ADENDA SUBASTA 2019- 005

Adenda No. 1

Área de compras

Medellín, febrero 27 de 2019

Contenido

1. Grupo 2, Maquinaria amarilla 2

ADENDA N°1

La empresa RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S., por medio de la presente adenda realiza modificación del numeral 2. – 2.1 cambiando el valor de los bienes inmuebles a someter al presente proceso de subasta del grupo 2 maquinaria amarilla.

Lo anterior, con base al procedimiento establecido en el Manual Interno de contratación artículo 11.

1. Grupo 2, Maquinaria amarilla

A través de la presente adenda se modifica el Numeral 2.1 Grupo 2, Maquinaria amarilla:

Referencia	Inventario	Descripción	Precio
JCB 75H02901080 FE-I	Vibro compactador	Equipo varado por motor Diesel debido a falla en biela que daño el cigüeñal	\$ 90.000.000
N8GH21333 B95B	Retroexcavadora	Equipo retrocargador se encuentra operativo prendiendo y con sus sistemas operando. A la fecha se hace necesario algunas reparaciones como medida preventiva: Ajuste equipo trasero, Ajuste equipo delantero, Revisión sistema eléctrico, Reparación baldes, Fugas cuerpo de válvulas, Fugas en retenedor del cigüeñal trasero, Ajuste de silla, Aire acondicionado.	\$ 110.000.000
N86H21325 B95B	Retroexcavadora	Equipo retrocargador se encuentra operativo prendiendo y con sus sistemas operando. A la fecha, se hace necesario algunas reparaciones como medida preventiva: Ajuste equipo trasero, Ajuste equipo delantero, Revisión sistema eléctrico, Reparación	\$ 90.000.000

		baldes, Fugas cuerpo de válvulas, Fugas en retenedor del cigüeñal trasero, Ajuste de silla, Aire acondicionado.	
Total, grupo 2			\$ 290.000.000

Quedando de la siguiente manera:

Referencia	Inventario	Descripción	Precio
JCB 75H02901080 FE-I	Vibro compactador	Equipo varado por motor Diesel debido a falla en biela que daño el cigüeñal	\$ 88.000.000
N8GH21333 B95B	Retroexcavadora	Equipo retrocargador se encuentra operativo prendiendo y con sus sistemas operando. A la fecha se hace necesario algunas reparaciones como medida preventiva: Ajuste equipo trasero, Ajuste equipo delantero, Revisión sistema eléctrico, Reparación baldes, Fugas cuerpo de válvulas, Fugas en retenedor del cigüeñal trasero, Ajuste de silla, Aire acondicionado.	\$ 108.000.000
N86H21325 B95B	Retroexcavadora	Equipo retrocargador se encuentra operativo prendiendo y con sus sistemas operando. A la fecha, se hace necesario algunas reparaciones como medida preventiva: Ajuste equipo trasero, Ajuste equipo delantero, Revisión sistema eléctrico, Reparación baldes, Fugas cuerpo de válvulas, Fugas en retenedor del cigüeñal trasero, Ajuste de silla, Aire acondicionado.	\$ 108.000.000
Total, grupo 2			\$ 304.000.000

Elaborado: Área de compras – RENTAN S.A.S.